PROTECCIÓN CONTRA RAYOS DE SOLDADURA

CRISTALES

2SC10 / 2SC11 / 2SC12 / 2SC13 / 2SC14 / 2SCC2

La seguridad tiene valor

Cristales para caretas de soldar.

Descripción

Los cristales de sombra sirven para proteger al soldador contra los rayos de la soldadura. Cortados a precisión con y sin bisel para proteger las manos de los soldadores, disponibles en varias tipos sombras. Los cristales proveen un nivel de sombra apropiado para proceso de trabajo.



Características

- Fabricados en cristal con y sin bisel.
- Dimensiones de 108 x 50 x 2.5 mm.
- Se adaptan a cualquier tipo de careta.

Limitaciones de uso

Estos cristales no provee protección ilimitada para los ojos. Úselo sólo para proteger los ojos contra impactos ligeros tales como chispas y partículas pequeñas así como su filtración de reflejo radiante.
Nota: nunca use sombra 6 en soldadura eléctrica, MIG o TIG.

Limpieza y Mantenimiento

Revise periódicamente las condiciones de sus Cristales Sombra. Es recomendable su limpieza esporádicamente. Desensamble los cristales separando de su producto. Los cristales deben ser lavados sumergiéndolos en agua tibia, frotándolos con limpio y suave. Debe utilizarse un detergente neutro. Evite el perforado de los cristales. No utilice solventes.
Se recomienda leer y atender las instrucciones antes de hacer uso de llos cristales para obtener la protección adecuada, ya que el hacer caso omiso de dichas instrucciones puede provocar serios daños contra la salud del usuario.

Responsabilidad

Si se comprueba que el producto de INFRA esta defectuoso, es decir, tuvo un mal funcionamiento aun cuando se estaba utilizando correctamente, se procederá al cambio físico del producto en cuestión. En caso de no llegar a comprobar lo anterior, INFRA no se hace responsable por daños o perjuicios, ya sea directo o indirecto, especial, incidental, o por consecuencia sin considerar la teoría legal que aplica, incluyendo, negligencia, garantía o responsabilidad estricta.